

# 通学路対策箇所図(第二小学校区)

13 横断歩道がなく横断時危険である。



<対策メニュー>  
横断指導線の設置

7 見通しが悪く、飛び出し等危険である。



<対策メニュー>  
横断指導線の再表示

14 街灯がなく、夜危険である。

<対策メニュー>  
防犯灯設置  
(町から地区への補助金)

9 交通量が多い車道・歩道ともに狭いため、危険である。



<対策メニュー>  
外側線の再表示、路面表示の設置

11 交通量が多いが車道が狭く、歩道もないため危険である。



<対策メニュー>  
外側線の再表示、路面表示の設置

凡例

: 要対策箇所

16 街灯がなく、夜危険である。



<対策メニュー>  
防犯灯設置 (町から地区への補助金)

15 交通量が多いが信号がなく、横断時危険である。



<対策メニュー>  
交差点のカラー舗装化、外側線再表示

12 交通量が多いが横断歩道がなく、横断時危険である。

<対策メニュー>  
路面表示、横断指導線の設置

8 歩道と法尻水路との高低差が大きいため、危険である。



<対策メニュー>  
転落防止柵の設置

10 交通量が多く信号もないため、横断時危険である。



<対策メニュー>  
外側線の再表示、路面表示の設置

